

Ölçü Saatleri (Komparatörler)

Mukayese amacı ile kullanıldıkları için ölçü saatlerine “komparatör” adı da verilir. Ölçü saatleri kolay ölçüm yapabilmek için bir SEHPA veya SABİT ÖLÇÜ AYGITLARINA bağlanırlar.

Boyutların;

- Mukayeseli ölçümlerinde
- Küçük ölçü farklarının okunmasında
- Geometrik biçim değişimlerinin kontrolünde

kullanılan ölçü aletleridir.

Hassasiyetleri:0.01mm ile 0.001 mm arasında değişir

Ölçü aralıkları: 0-0.25 mm
0-0.5 mm
0-1 mm
0-5 mm
0-10 mm
0-30 mm

arasında olabilir.

Ölçü saatleri ile;

1. Dış çap kontrolü
2. Aynı anda çok boyutlu kontrol
3. İç çap kontrol
4. Doğrusal hareketin kontrolü
5. Yükseklik kontrolü
6. Yüze diklik kontrolü
7. Karşılıklı konum kontrolü
8. Derinlik kontrolü
9. Salgı kontrolü
10. Üretim kontrolü

yapabiliriz.

Ölçü saatlerinde


TOLERANS SINIRLAMA


ARALIĞI mevcuttur. (+)

ve (-) tolerans miktarları


elle ayarlanır.







Komparatör ve ölçü saatlerinin parça uygulamalarında kullanılan sehpa ve ayakları



Komparatör ve ölçü saatlerinin parça uygulamalarında kullanılan sehpa ve ayakları

